Министерство путей сообщения Российской Федерации Уральская государственная академия путей сообщения

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя

Департаменталокомотивного

хозяйства МЛС России

<u>_________ 1</u>998 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Προρεκτορ ΥρΓΑΠΟ

по научной работе,

г.н. доцент

Сай В.М.

1998 г.

УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НА ГРЕБНИ БАНДАЖЕЙ КОЛЁСНЫХ ПАР ЭЛЕКТРОВОЗОВ И МОТОРНЫХ ВАГОНОВ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ ТРИБОТЕХНИЧЕСКОГО СОСТАВА НИОД

Техническое описание и инструкция по монтажу

Срок действия <u>5 лет (с 01.03.1998 г. по 01.03.2003 г.)</u> Действует только на железных дорогах Российской федерации

Екатеринбург 1998

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	
2. Технические характеристики	3
3. Состав устройств	4
4. Общие указания по монтажу	4
5 Указание мер безопасности по монтажу	5
6. Гехническое обслуживание	5
7. Чертежи устройств	5

1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Устройства предназначены для нанесения на гребни бандажей колёсных пар электровозов ЧС2, ЧС7, ВЛ11 и моторных вагонов электропоездов ЭР1, ЭТ2 триботехнического состава НИОД (далее ТС НИОД). Целью нанесения ТС НИОД является снижение интенсивности износа гребней колёсных пар электроподвижного состава и бокового износа рельса.
- 1.2. Обработка трущихся поверхностей триботехническим составом НИОД (нанесение ионного покрытия на детали или наружное ионное обменное действие) производится непосредственно в эксплуатации электровозов и МВПС.
 - 1.3. При обработке ТС НИОД гребней колёсных пар:
- обеспечивается высокая адгезия покрытия к подложке за счёт хорошей очистки и высокой энергии конденсирующихся частиц (способствующей необходимой активации поверхностного слоя);
- не требуется повышения температуры подложки до высоких значений, благодаря чему сохраняется структура и свойства основного материала;
- обеспечивается возможность нанесения очень тонких равномерных по толщине покрытий на окончательно обработанные поверхности деталей без уху шения геометрического качества поверхности;

- в процессе осаждения осуществляется "залечивание" поверхностных дефектов (микротрещин, зон предразрушения и т.п.), неизбежно образующихся при процессах механической обработки;
- имеется возможность варьирования состава и свойств покрытий в широчайших пределах;
- при ничтожном расходе материалов обеспечивается весьма существенное повышение износостойкости, надёжности трущихся сопряжений колеса и рельса.
 - 1.4. При обработке ТС НИОД происходит:
- абразивное удаление дефектного поверхностного слоя с образованием ювенальной поверхности;
- дробление ТС НИОД с образованием свободных ионов, диффундирование их в поверхностный слой гребней колёсных пар;
- удаление упрочнённого слоя и дальнейшая приработка поверхностей колёсных пар и рельсов.
 - 1.5. Рабочими условиями эксплуатации устройств являются:
 - температура окружающего воздуха от 5°C до + 40°C;
- относительная влажность воздуха и атмосферное давление не лимитируются.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. ТС НИОД выпускается по ТУ 0254 002 23124986 96.
- 2.2. Температурный режим TC HИOД колеблется в пределах 200 1100° C в микроконтакте.
- 2.3. Устройства предназначены для подачи стержня с ТС НИОД, и его связующими на гребень колёсной пары, вставленного в пенал с пружиной.
- 2.4. Пружина во всех устройствах должна иметь следующие характеристики:

• полное число витков	21,5
• рабочее число витков	20
• высота в свободном состоянии, мм	200
• шаг витков, мм	10
• инлекс пружины	18

•	диаметр	прутка,	MM	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		 1±0,]
•	средний	диаметт	о пружины,	MM	<i>^</i> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 18

3. СОСТАВ УСТРОЙСТВ

- 3.1. Устройство на электровозах ЧС2 и ЧС7 состоит из пенала, который крепится при помощи сварки (электрод MR 3) к кронштейну песочной трубы.
- 3.2. Устройство на электровозе ВЛ11 состоит из кронштейна и пенала. Кронштейн пенала при помощи сварки (электроды A3C 4, MR 3), выполняемой по периметру, крепится к кронштейну рессорного подвешивания. Пластина, изготавливаемая из стали 3-ПС используя электроды MR 3 крепится к пеналу. Пластина и кронштейн пенала фиксируются с помощью 2-х болтов М8 х 30.
- 3.3. Устройство на моторном вагоне электропоезда ЭР1 состоит из кронштейна и пенала. Кронштейн, изготавливаемы из стали 3-ПС, с помощью специально болта М20 х 147 крепится к балансиру рессорного подвешивания.
- 3.4. Устройство на моторном вагоне электропоезда ЭТ2 состоит из кронштейна и пенала. Кронштейн, изготавливаемы из стали Ст-35, с помощью 2-х болтов (крепления поводка буксового узла) крепится к корпусу буксы в нижней части.
- 3.5. Расположение, наименование, количество деталей устройств нанесения ТС НИОД на гребни показано на чертежах.

4. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

- 4.1. Устройства устанавливаются так, чтобы пенал был направлен точно на выкружку (радиус перехода от гребня к поверхности катания) колёсной пары.
- 4.2. Расстояния от пенала до выкружки со стороны гребня и поверхности катания должно составлять $7 + 0 \atop -2$ мм.
- 4.3. Не допускается монтаж пенала направленного либо на поверхность катания, либо на вершину гребня колёсной пары.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ПО МОНТАЖУ

- 5.1. Во избежании травмирования при производстве монтажных работ на электроподвижном составе необходимо строго соблюдать требования техники безопасности и учитывать, что:
 - пружина обладает запасом потенциальной энергии
- три максимальном прогибе пружины её витки не должны касаться друг друга;
- категорически запрещается бросать пружину или допускать удары по ней.
- 5.2. Сварочные и слесарные работы должны выполнять рабочие не ниже 5 разряда, монтажные работы под наблюдением мастера и технолога депо.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 6.1. Наличие и направление стержня с ТС НИОД в пенале устройства обязательно проверять на каждом ТО-1 и ТО-2 с обязательной отметкой в журнале формы ТУ-152.
- 6.? После износа стержня с ТС НИОД на электровозе ВЛ11 пенал с приварєнной к нему кронштейна демонтировать. На других сериях электроподвижного состава после износа стержня с ТС НИОД из пенала необходимо удалить пружину.

<u> 7. ЧЕРТЕЖИ УСТРОЙСТВ</u>

- 7.1. Чертежи устройств устанавливаемых на электровозы выполнены отдельно для трёх серий (ЧС2, ЧС7, ВЛ11).
- 7.2. Чертежи устройств устанавливаемых на электропоезда выполнены отдельно для двух серий (ЭР1 и ЭТ2).

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель

директора ВНИИЖТа

BCEPOCCHACKINA
OPIEHA TPYJOBOTO
KRACHIOTO SHAMEH
HAYHO JUSTIE HOBOTONTO TPAHC
TO HOBOTONTO TPAHC
TO HOBOTONTO TPAHC
TO HOBOTONTO TPAHC

Богданов В.М.

<u>е Иса</u> 1998 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя

Департамента локомотивного

хозяйсть МПС России

оманов М.В.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на установку устройства для нанесения на гребни бандажей колёсных пар электровозов ЧС2 и ЧС7 триботехнического состава НИОД при выполнении ТО-2 и ТР-1

Наименование работ	Технические условия	Инструмент
1. Установить локо-	-	-
мотив на стойло		
2. Приварить пенал к кронштейну песочной трубы	Положение пенала перпендикулярно рабочей плоскости гребня, находится на расстоянии от 5 до 10 мм до рабочей плоскости гребня и на расстоянии от 5 до 10 мм до подножия гребня. Расстояние от пенала до тормозной рычажной передачи не менее 40 мм. При невозможности установить пеналы на 3 и 4 колёсных парах приварить уголок 50х150, или (100х100, 120х80), выше компенсатора тормозной рычажной передачи. Пенал приварить к уголку	Электроды типа MR3, Э42A, Э50, Э46A, Э50А диаметром 3 мм
3. Установить стер- жень с составом НИ- ОД в пенал (после полного остывания пенала)	Устанавливается торцом, с которого стержень за- полнялся составом НИОД, к гребню бандажа. При затруднении перемещения стержня в пенале неров- ности устранить	Напильник
4. Установить пружину и закрепить её хвостовик шплинтом через отверстия в пенале	Пружина при установке свободно входит в полость пенала и обеспечивает прижатие стержня к гребню колеса	Пассатижи

К.т.н. УрГАПС

_А.П. Буйносов

Директор фирмы "Х

В.Х. Ганулин

Начальник отдела ремонта службый покомотиг ного хозяйства Свердл.ж.д.

_В.Н. Мухин

ТЧГТ - 6 (вердловской ж.д.

_П.П. Неустроев

согласовано:

Первый заместитель директора ВНИИЖТа

RESTRUCTION OF THE PROCESS OF THE PR

Богданов В.М.

nia 1998 r.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя

Департамента локомотивного

мзяйства МПС России

Романов М.В.

љг. 1998 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на обработку триботехническим составом НИОД тягового редуктора с общей системой смазки при выполнении TP-1 электровозов серии ЧС2

Наименование работ	Технические условия	Инструмент
і. Установит локомотив на ре-	Произвести работы по циклу	-
монтное стойло	TP-1	
2. Приготовить смазку с соста-	В одном литре редукторного	
вом НИОД (перед прокруткой	масла развести 150 граммов	
колёсных пар по окончании ТР-	состава НИОД (один пакет) и	Электродрель
1)	тщательно перемешать при	с насадкой
N Company	помощи электродрели в тече-	
	нии не менее 5 минут	
3. Добавить приготовленную	Прокрутку производить для	Мех.стойло,
смазку в редуктор и произвести	перемешивания смазки не ме-	домкраты
прокрутку колёсной пары	нее 5 минут	
4. После производства ТР-1 и за-	Время после заливки смазки и	
ливки смазки с ТС НИОД локо-	началом эксплуатации не	-
мотив отправить в работу	должно превышать 4 часов	
5. На втором ТО-2 произвести	Пробег до второго ТО-2 дол-	
слив смазки с обрабатываемого	жен быть в пределах 1500 -	-
редуктора и заправить штатной	2000 км	
[†] смазкой		

К.т.н. УрГАПС

Директор фирмы "Урап Тест».

В.Х. Ганулин


Начальник отдела ремонта службы

локомотивного хозяйства Сверди ж.д.


В.Н. Мухин

ТЧГТ - 6 Свердловской ж.д.

П.П. Неустроев



Sona	Ψ0.	. Поз.			Наименование	Кол	Приме	чание
		1]	Солеснь	ій центр с бандажём	1	,	
		2		Сроншт	ейн песочной трубы	1		
		3]	Тенал		1		
		4]	Тесочна	я труба	2		
		5	(Сварной	шов	1	Электро	д MR-3
						Лит,	Macca	Масшт
		- market has a second and a second a second and a second	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Лит.	Macca	Масшт
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СХЕМА УСТАНОВКИ			
Pappa	ботал	Кузьмин .	- Stor	6116.97	ПЕНАЛА НА ЭЛЕКТРОВОЗАХ			
Пров	ерил	Буйносов	10-	12600	<u>чс2, чс7</u>			<u>l</u>
T, KC	энтр.	Пастухов	their	7		Лист 1	Лист	ов 2
	, , , , , , , ,	-	7/1	7		Ураль	ская государ	ственная
تحيين بيسناغ جستمعت تنبعه المهب ودوار وسيمتها ودوار وسامتها		Мигулько	0,8/1			академ	иня путей со	общення
		Наковицын				1)	



СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель директора ВНИИЖТа

BCEPOCCHICÁNIO

BCEPOCCHICÁNIO

OPACHA TPYNOBOTO

KPACHOTO BAJAMEN

HAYYAGSHCCHEROBATI JBG

CKHIH HHCTHTYT ЖЕЙ З
HOGOPOSHIOTO TPAN

HOGOPOSHIOTO TPAN

Богданов В.М.

1998 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя

MOSSINGOR,

Департамента локомотивного

хозяйства МПС России

Романов М.В.

21998 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

и установку и обслуживание устройства для нанесения на гребни бандажей колёсных пар моторных вагонов электропоездов ЭТ2 триботехнического состава НИОД

Наименование работ	Технические условия	Инструмент
1	2	3
1. Открутить болт креп-		Ключ х 27 тор-
ления поводка буксы,		цевой
расположенного ближе к	- -	
колесу		
2. Уста овить крон-	Расстояние от кронштейна до бо-	Набор ключей,
штейн и экрепить бол-	ковой грани бандажа 10 мм, от	молоток, ли-
том, при необходимости	кронштейна до головки рельса не	нейка
кронштенн подогнать по	менее 50 мм	
месту		
3. Установить пенал в	Расстояние от поверхности бан-	Сварочный
пижнее отверстие крон-	дажа в месте круга катания и от	пост, линейка
штейна перпендикуляр-	рабочей части гребня до рабочей	
но рабочей части гребня	части пенала по 7^{+0}_{-2} мм	
и приварить	<u>_</u>	
4. Установить стержень	Стержень свободно перемещает-	
в пенал залитой сторо-	ся в полости пенала. Стержень	-
ной к гребню колеса	устанавливать после полного ос-	
	тывания пенала	

The second secon	2	3
5. Установить пружину	Пружина при установке свободно	Шплинт,
следом за стержнем и	входит в полость пенала и обес-	пассатижи
зашплинтовать	печивает прижатие стержня к	
	гребню колеса	
6. При выполнении ТО-3	При полном износе стержня уст-	
производить контроль	ройство демонтировать с буксо-	-
износа стержня	вого узла	

К.т.н. УрГАПС

Директор фирмы "Урал-Тест"

В.Х. Ганулин


Начальник отдела ремонта службы дервий

локомотивного хозяйства Свердл.ж.д.


В.Н. Мухин

ТЧГТ — 6 Свердповской ж.д.

П.П. Неустроев



Зока	Форы	Поз.		Нанменование			Примечание
		1		Корпу	с буксы	1	
		2		Повод	ok	1	
		3		Болт к	репления поводка	2	
		4		Кронц		1	
Йэм Лн Йазработа Проверии	л Кус 1 Б уй	носов ремин окум.	30 m	Дага СУ.В. 9 22 Ов. 10. У 7	СХЕМА УСТАНОВКИ КРОНШТЕЙНА НА ЭЛЕКТРОПОЕЗД ЭТ2	Лит.	Масса Масшт,
Т, контр.	11ac	тухов	ffectio /		Company of the Compan	Лист 1	Листов 2
. Н. Контр			Сталь 3-ПС	Уральская государственная академия путей сообщения			
. Утнержда	o Hare	випрін	of which				(YpTAHC)



согласовано:

Первый заместитель директора ВНИИЖТа

ECEPOCCHICKY

OFICHA TPYREE CTO

KPACHOTO SHINKERM

HAWKIN-INCEREROBATERB
OFICHA TRYREE CTO

HAWKIN-INCEREROBATERB
HOROPOXHUTO TY ARIC

OFICHA TRYREE CTO

HOROPOXHUTO TY ARIC

HOROP

Богданов В.М.

<u>ма.</u> 1998 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя Департамента локомотивного

ост хозянства МПС России России Романов М.В.

2 " марта 1998 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на установку и обслуживание устройства для нанесения на гребни бандажей колёсных пар моторных вагонов электропоездов ЭР1 триботехнического состава НИОД

Наименование работ	Технические условия	Инструмент
1	2	3
1. Открутить гайку и		Набор ключей
вынуть болт крепления		
чашки пружины буксо-		
вого узла		
2. Установить крон-	Расстояние от кронштейна до бо-	Набор ключей,
штейн и закрепить бол-	ковой грани бандажа 10 мм, от	болт крепёж-
том, болт длиной 150	кронштейна до головки рельса не	ный М20 х 147,
мм, при необходимости	менее 50 мм. Расположение	молоток, ли-
кронштейн подогнать по	кронштейнов направлено внутрь	нейка
месту	тележки	
3. Установить пенал в	Расстояние от поверхности бан-	Сварочный
нижнее пверстие крон-	дажа в месте круга катания и от	пост, линейка
штейна перпендикуляр-	рабочей части гребня до рабочей	
но рабочей части гребня	части пенала по 7^{+0}_{-2} мм	
и приварить	_ L	
4. Установить стержень	Стержень свободно перемещает-	
в пенал залитой сторо-	ся в полости пенала. Стержень	_
ной к гребню колеса	устанавливать после полного ос-	
	тывания пенала	

passa or interestation existing subject	2	3
5. Установить пружину	Пружина при установке свободно	Шплинт, пас-
следом за стержнем и	входит в полость пенала и обес-	сатижи
зашплинтовать	печивает прижатие стержня к	
	гребню колеса	
6. При выполнении ТО-3	При полном износе стержня уст-	
производить контроль	ройство демонтировать с буксо-	~
износа стержня	вого узла	

К.т.н. УрГАПС_

_А.П. Буйносов

Директор фирмы "Урал-Тест: "

_В.Х. Ганулин


Начальник отдела ремонта службы

локомотивного хозяйства Свердл.ж.д.


_В.Н. Мухин

ТЧГТ - 6 Свердловской ж.д._

_П.П. Неустроев



Зоп	a D	орм	Поз.		I	Наименование	Кол	Приме	чание
			1		Болт к	спёжный	1		
			2		Опори	ая чашка	1		
			3		Баланс	ир	1		
			4		Кронш	тейн	1		
	Лист аботал эерил	Кузь	окум. •мин госов	Попп	Hara E1 18 97- 72-12 75	СХЕМА УСТАНОВКИ КРОНШТЕЙНА НА ЭЛЕКТРОПОЕЗД ЭР1	Лінт.	Масса	Масшт,
	энтр.		ухов	fract	Sich	SHERTI OHOESA SIT	Лист 1	Лист	ов 3
Н. Контр. Утнерждаю			инген У	ENL.	<u> </u>	Сталь 3-ПС	1 -	ая государ я путей со (УрГАПС	общення




УТВЕРЖДАЮ Зам. Начальника

Департамента


нагомерах отонамермомом

MIIC России

М.В. Романов




					·			
						Лит.	Macca	Масшт.
MEH	Mict	у́р токум.	Подп	Дата	йілыжэнэчу ткоа			
Разработал		Кузьмин	- thom	6/10.9%	АНЙЗТШНОЧЯ КЦД			
Прове	ерил	Буйносов	970-	661097	КЭЛЕКТРОПОЕЗДУ ЭР1			1
Т. конто.		Hactyxon field			·	Лист 3 Листо		тов 3
			1.			Ураль	ьская госуда	арственная
H. Ko	нгр.	Мнгулько	5/4-1		Сталь Ст-35	акаде	мия путей с	ообщення
Y Timp	i jialo	Паговнцын	1/1-/-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			(ΥρΓΑΙΙ	C).



Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СХЕМА УСТАНОВКИ
Разра	ботал	Кузьмин _	du-	9110.47	пенала на электровоз
Прог	верил	Буйносов	19-70-	76164	² ВЛ11
Т. ю	онтр,	Пастухов	tully		
			/ /.		
HK	онтр.	Мнгулько	5/3/2		
Утвер	ждаю	Наговицын	Therend		

Ĵ	нст	Ì		Лист	эв 4
•	Ура	пьсю	RE	осудар	ственная
Ę	жал	емн	ıπ	утей со	общення
			(У _І	CALIC)




30	Dopi	v. Поз.		Наименование Пепал			I	Тримеча	ние
		1	Пен						
		2	Бол	r M8 x 30)	2			
		3	Гай	ка М8		4		ar ar i i standar Tagayar I	
		4	HIa	йба		4			
MeN	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	пенал крепления		Лит.	Macca	Масшт,
	аботал	Кузьмин	They se	21.16.97	к электровозу				
	верил	Буйносов	160011	Ch. 12.9 7	ВЛ11	}	<u> </u>	Лист	1
1, 10	онтр,	Пастухов	House y			 		ая государ	
.Н. Контр.		Мигулько	514/2				академн	я путей со	
Утверждаю		Наговицын	There was			ļ		(УрГАПС) _:


УТВЕРЖДАЮ покомотивного ховяжства МПС России


Така покомотивного ховяжства МПС России

М.В Романов




30ma	Φ op $_{h}$. Поз.	Наименование			Кол		Примеча	нне
		1	Кро	нштейн к	реплення пенала	1			
		2	Пен	ал		1			
		3	Мал	ый буксо	вый кронштейн	-			
Изм Радра	<i>Лист</i> ботап	№ докум. Кузьмин	Подп.	Дата <i>ЕУК.9 7</i> 4	ПЕНАЛ КРЕПЛЕНИЯ К ЭЛЕКТРОВОЗУ		Лнт,	Масса	Масшт
Пров		Буйносов		je.10.97	ВЛ11				
Т. ко	нтр.	Пастухов	Hear 1				Лист 2	Лист	ов 4
			/,				-	кая госуда	
H. Ko	онтр.	Мигулько	5/1/2				академ	ня путей со	
Утвер:	ждаю	Наговицын	1000					(Yplanc)







						Лит.	Macca	Масшт	
Ibm.	Лист	№ докум.	Подд	Дата	кронштейн				
Разработал Провернл		Кузьмин	Moren	0/1097	KPEILIEHUSTIEHAJIA				
		Буйносов		66.109	КЭЛЕКТРОВОЗУ ВЛ11				
T. 10	энтр.	Пастухов / де				Лист 4 Листов 4			
enance e						Уральск	ая госуда	ственная	
Н. Контр. Утверждаю		Мигулько	(B)//		Сталь 3-ПС	академия путей сообщения (Ург АПС)			
		Наговицын Да							



Вона	Форм	Uoa.	t	Танменов	ание	Кол	Πp	имечани	re .
		1	Кронштейн р	ессорного	подвешивания	1			
برفديهم بالمدير وكفيل		2	Кронштейн к			. 1			
		3	Сварной шов			-	выполняе электро,		
		4	Випловая рес	сора		1			
MeK Regra	Лист ботал зерви	№.доку Кузьмі Буйнос	TH Blace CI	Дата 1097. 4097.	СХЕМА УСТАНО КРОНШТЕЙНА ЭЛЕКТРОВОЗЕ І	HA	Лит.	Macca	Масшт
Т. контр. Н. Контр. Упнерживно		Пастухов — Тапли — Мигулько Б/й — Наговицын — — — — — — — — — — — — — — — — — — —				~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Лист 1 Листов 3		
					Сталь 3-ПС	Уральская государсіненная академня путей сообщення (УрГАПС)			



Зона	Всна Форм Поз.			, a magayaya dana alama ayan ayan ayan ayan ayan ayan ayan a	Наименование	Кол	Примечание
		1	I	Іенал		1	
		2		Сварной	шов	•	Электрод MR-3
	3		E	Soni M8	x 30	2	
		4	I	Іластин	(a	1	Сталь 3-ПС
						Лит,	Масса Масшт,
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ		
Разра	ботал	Кузьмин _	This	1.10.972	кронитейна с пеналом	1 1 1	1
Прог	эерил	Буйносов-	7	16.10.57	- КЭЛЕКТРОВОЗУВЛ11		
Т. ко	энтр,	Пастухов	Hint 7			Лист 2	Листов 3
	1		/ /			Уральс і	сая госуцарственная
H.K	онтр.	Мигулько	574/			академн	я путей сообщения
Утвержцаго		Наговицын	fane,	1			(YpIAIIC)



MEN

Т. контр.

Н. Контр.